

B+シューティングマシン修理料金表



- 1) 当社で故障状況を把握した後に、別途お見積りを提示いたします。
- 2) 出張修理対象品の場合は、出張料（公共交通機関使用時の片道分）をご負担いただきます。
- 3) 納期は交換対象部品によって異なるため、お見積りの際に確認し、ご連絡します。
- 4) 本料金表以外の部品を交換する必要がある場合は、別途お見積りを提示いたします。
- 5) 本料金表に記載の故障内容等の表現や修理料金は、事前に予告することなく変更することがあります。

お客様へは、下図の請求合計金額となります

請求 合計 金額	=	①部品代 交換部品によって 異なります	+	②輸送料 交換部品によって 異なります	+	③技術料 作業内容によって 異なります	+	出張料 エリアによって 異なります
-------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------

故障内容	故障と予想される箇所（交換部品）	品番	修理料（税込）			出張修理対象 (TYOUSEI-BPH)
			①部品代	②輸送料 (UNPAN-BPH)	③技術料 (SYUURI-BPS)	
ネットが破れた ネットがたるんできた	ボール回収ネット	SBPWT1-01	¥9,460	¥660	¥2,200	○
ネット取り付けベースのゴムロープが切れた	ゴムロープ	SBPWT1-20	¥935	¥660	—	—
ボールが打ち出されない	クランクガイドスプリング	SBPWT1-23	¥2,090	¥660	¥4,400	○
打ち出し口にボールが留まる ボール送りレバーが動かない	ボール感知センサー	SBPWT1-02	¥10,450	¥660	¥2,200	○
ボール送りレバーが動かない	ボール送りモーター	SBPWT1-04	¥33,440	¥660	¥4,400	○
ボールの飛距離が短い 打ち出し距離 切替レバー折れた・亀裂が入った	打ち出し距離 切替レバー	SBPWT1-05	¥21,450	¥660	¥4,400	○
ボールの飛距離が短い	打ち出しバネ	SBPWT1-06	¥15,950	¥660	¥4,400	○
打ち出し口カバーが割れた・亀裂が入った	打ち出し口カバー	SBPWT1-07	¥56,760	¥2,640	¥4,400	○
ネット取り付けベースが折れた・傾いてきた	ネット取り付けベース	SBPWT1-08	¥62,260	¥880	¥4,400	○
ボールが折れた・曲がった・伸縮できない	ボール (A)	SBPWT1-09	¥16,830	¥2,640	—	—
	ボール (B)	SBPWT1-10				
	ボール (C)	SBPWT1-21				
	ボール (D)	SBPWT1-22				
ボールが固定されない	ボール固定ネジ	SBPWT1-11	¥440	—	—	—
首振りしない	首振りモーター	SBPWT1-12	¥33,000	¥1,320	¥6,600	○
操作パネルのダイヤルが固い	操作パネル	SBPWT1-13	¥17,600	¥660	¥6,600	○
電源が入らない	インレット	SBPWT1-14	¥440	—	¥2,200	○
外装樹脂パーツが割れた・亀裂が入った	外装ライトパーツ	SBPWT1-15	¥18,810	¥2,640	¥4,400	○
	外装レフトパーツ	SBPWT1-16	¥19,030	¥2,640	¥3,300	○
外装背面版が凹んだ・傷がついた	外装背面版	SBPWT1-17	¥8,800	¥1,925	¥2,200	○
フィルムの表示が消えてきた	飛距離表示フィルム	SBPWT1-19	¥2,530	¥660	—	—
移動時の動きが悪い	後輪キャスト	SBPWT1-24	¥770	¥660	¥2,200	○
その他の故障	制御基板	SBPWT1-03	¥17,930	¥660	¥2,200	○